



Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О ХАВАРИЈИ: КАНАЛ КУДОШ РУМА
26. 05 2014

<i>Датум и време приспећа информације о хаварији</i>	25.05. 2014г. у 20:15 часова	
<i>Локација хаварије</i>	<i>Река :</i>	Канал Кудош
	<i>Слив:</i>	Сава
	<i>Место:</i>	Рума
<i>Инспектор</i>	<i>Име и презиме:</i>	Марија Новаковић
	<i>Институција:</i>	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство водна инспекција Нови Сад
	<i>Телефон:</i>	065 218 0436
<i>Кратак опис хаварије</i>	Извршен је инспекцијски надзор Фабрике коже на потоку Јеленци 2, који се улива у Канал Кудош у Руми	
<i>Акција Агенције за заштиту животне средине</i> (као овлашћеног лица)	<i>Лице упућено на хаварију:</i>	Милун Џоговић, хем.тех.
	<i>Време:</i>	Упућен 26.05.2014.г. у 10:00ч. на хаварију. Узорковање обављено у периоду од 11:30 до 12:30 ч
	<i>Место:</i>	Рума
	<i>Назив водног тела</i>	Кудош узводно од ушћа у Саву до до акумулације Павловц
	<i>Категорија водног тела</i>	Значајно измењено водно тело
	<i>Шифра водног тела</i>	КУДО_1
<i>Број и врста узорака узетих на терену</i>	Узета три узорка за анализу на опште параметре и тешке метале.	
<i>Посебна запажања</i>		

Дежурни инжењер:
Милица Надеждић, дипл. инг.техн.