



Република Србија
Министарство заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О ХАВАРИЈИ: БАЊСКИ ПОТОК, БАЊА ВРУЈЦИ, ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

<i>Датум и време приспећа информације о хаварији</i>	13.03.2024.г. у 10:15 часова	
<i>Локација хаварије</i>	<i>Река:</i>	Бањски Поток
	<i>Слив:</i>	Топлица, Колубара
	<i>Место:</i>	Бања Врујци
<i>Инспектор</i>	<i>Име и презиме:</i>	Драган Тадић, дипл.инж.
	<i>Институција:</i>	Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Лозница
	<i>Телефон:</i>	
<i>Кратак опис хаварије</i>	-	
<i>Акција Агенције за заштиту животне средине (као овлашћеног лица)</i>	<i>Лице упућено на хаварију:</i>	Живојин Смиљковић, маст.хем. и Душан Самац, дипл.хем.
	<i>Време:</i>	Упућени 13.03.2024.г. на локацију хаварије. Узорковање обављено у периоду од 13:00 до 14:30 часова.
	<i>Место:</i>	Профил_1. Бања Врујци, Бањски поток, изнад воденице на Бањском потоку Профил_2. Бања Врујци, Бањски поток, 50 m испод воденице, 40 m испод испуста у поток Профил_3. Бања Врујци, Бањски поток, 5-10 m испод регулисаног дела Бањског потока у нерегулисаном делу Бањског потока
	<i>Назив водног тела</i>	-
	<i>Категорија водног тела</i>	Тип 6
	<i>Шифра водног тела</i>	-
	<i>Број и врста узорака узетих на терену</i>	Узета су три узорка за анализу
<i>Посебна запажања</i>		

Дежурни инжењери:

*Живојин Смиљковић, маст.хем.
Ивана Марић, дипл.инж.техн.*