



Република Србија
Министарство заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О ХАВАРИЈИ: РЕКА ПЕПЕЉУША, ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНА
АЛЕКСАНДРОВАЦ И КРУШЕВАЦ**

Датум и време приспећа информације о хаварији	13.03.2024.г. у 09:00 часова	
Локација хаварије	Река:	Пепељуша
	Слив:	Западна Морава
	Место:	Горњи Ступањ, Доњи Ступањ, Треботин
Инспектор	Име и презиме:	Миодраг Стефановић, дипл.инж. техн. Драгана Пешић, дипл.инж. техн.
	Институција:	Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, одсек Лесковац
	Телефон:	
Кратак опис хаварије	-	
Акција Агенције за заштиту животне средине (као овлашћеног лица)	Лице упућено на хаварију:	Светислав Денић, хем.тех. и Владимир Денић, хем.тех.
	Време:	Упућени 13.03.2024.г. на локацију хаварије. Узорковање обављено у периоду од 12:45 до 14:15 часова.
	Место:	Профил_1. Горњи Ступањ, река Пепељуша, испод моста код села Горњи Ступањ Профил_2. Доњи Ступањ, река Пепељуша, испод моста код села Доњи Ступањ Профил_3. Треботин, река Пепељуша, испод моста код села Треботин
	Назив водног тела	Пепељуша
	Категорија водног тела	Тип_3
	Шифра водног тела	PEP_SA
	Број и врста узорака узетих на терену	Узета су три узорка за анализу
Посебна запажања		

Дежурни инжењери:

*Живојин Смиљковић, маст.хем.
Ивана Марић, дипл.инж.техн.*