



Република Србија
Министарство заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О ХАВАРИЈИ: РЕКА МОРАВИЦА, ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА**

| | | |
|--|--|---|
| <i>Датум и време приспећа информације о хаварији</i> | 07.03.2025.г. у 10:00 часова | |
| <i>Локација хаварије</i> | <i>Река:</i> | Моравица |
| | <i>Слив:</i> | Јужна Морава |
| | <i>Место:</i> | Сокобања |
| <i>Инспектор</i> | <i>Име и презиме:</i> | Рајча Иванов, дипл.инж.техн. |
| | <i>Институција:</i> | Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Ниш |
| | <i>Телефон:</i> | - |
| <i>Кратак опис хаварије</i> | - | |
| <i>Акција Агенције за заштиту животне средине</i> (као овлашћеног лица) | <i>Лице упућено на хаварију:</i> | Живојин Смиљковић, маст.хем. Душан Самац, дипл.хем. |
| | <i>Време:</i> | Упућени 10.03.2025.г. на локацију хаварије. Узорковање обављено у периоду од 10:00 до 13:00 часова. |
| | <i>Место:</i> | Профил_1. Сокобања, река Моравица, 20m узводно од улива реке Градашнице Профил_2. Сокобања, река Моравица, око 300m низводно од улива реке Градашнице, испод моста на Моравици Профил_3. Трубаревац, река Моравица, на око 100m узводно од моста, ка селу Трубаревац |
| | <i>Назив водног тела</i> | Моравица од акумулације Бован до ушћа Николинске реке |
| | <i>Категорија водног тела</i> | Тип 3 |
| | <i>Шифра водног тела</i> | SOKMOR_3 |
| | <i>Број и врста узорака узетих на терену</i> | Узета су три узорка за анализу. |
| <i>Посебна запажања</i> | | |

Дежурни инжењери:

*Живојин Смиљковић, маст.хем.
Ивана Марић, маст.инж.техн.*