



Република Србија
Министарство заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О ХАВАРИЈИ: РЕКА КОЛУБАРА, ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ
ВАЉЕВО**

<i>Датум и време приспећа информације о хаварији</i>	18.06.2025.г. у 11:30 часова	
<i>Локација хаварије</i>	<i>Река:</i>	Колубара
	<i>Слив:</i>	Сава
	<i>Место:</i>	Ваљево
<i>Инспектор</i>	<i>Име и презиме:</i>	Драган Тадић, дипл.инж.
	<i>Институција:</i>	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Лозница
	<i>Телефон:</i>	
<i>Кратак опис хаварије</i>	-	
<i>Акција Агенције за заштиту животне средине (као овлашћеног лица)</i>	<i>Лице упућено на хаварију:</i>	Живојин Смиљковић, маст.хем. и Златибор Бојковић, хидр.тех.
	<i>Време:</i>	Упућени 18.06.2025.г. на локацију хаварије. Узорковање обављено у периоду од 14:30 до 16:00 часова.
	<i>Место:</i>	Профил_1. Ваљево, река Колубара, 500m узводно од испуста колектора отпадних вода Профил_2. Ваљево, река Колубара, 1000m низводно од испуста колектора отпадних вода
	<i>Назив водног тела</i>	Колубара од ушћа Љубостиње узводно; Колубара од ушћа Бање до ушћа Љубостиње
	<i>Категорија водног тела</i>	Тип 2
	<i>Шифра водног тела</i>	KOL_6, KOL_5
<i>Број и врста узорака узетих на терену</i>	Узета су четири узорка за анализу.	
<i>Посебна запажања</i>		

Дежурни инжењери:

*Живојин Смиљковић, маст.хем.
Милица Прелић, дипл.инж.техн.*