



Република Србија
Министарство заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О ХАВАРИЈИ: РЕКА САВА, ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

<i>Датум и време приспећа информације о хаварији</i>	23.09.2025.г. у 15:35 часова	
<i>Локација хаварије</i>	<i>Река:</i>	Сава
	<i>Слив:</i>	Дунав
	<i>Место:</i>	Јарак
<i>Инспектор</i>	<i>Име и презиме:</i>	Марина Курсулић, дипл.инж.
	<i>Институција:</i>	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
	<i>Телефон:</i>	
<i>Кратак опис хаварије</i>	-	
<i>Акција Агенције за заштиту животне средине (као овлашћеног лица)</i>	<i>Лице упућено на хаварију:</i>	Ненад Богешкић, маст. аналит. зашт. жив. средине Драгана Главашки, маст. биолог
	<i>Време:</i>	Упућени 24.09.2025.год. на локацију хаварије. Узорковање обављено у периоду од 11:00 до 13:30 часова.
	<i>Место:</i>	Профил_1. Јарак, река Сава, 100m узводно од испуста Профил_2. Јарак, река Сава, 100m низводно од испуста Профил_3. Јарак, река Сава, приближно 3m од испуста
	<i>Назив водног тела</i>	Сава од ушћа потока Камичак до ушћа канала Манђелос
	<i>Категорија водног тела</i>	Тип I
	<i>Шифра водног тела</i>	SA_5
<i>Број и врста узорака узетих на терену</i>	Узета су три узорка за анализу	
<i>Посебна запажања</i>	-	

Дежурни инжењери:

*Ненад Богешкић маст. аналит. зашт. жив. средине
Драгана Главашки маст. биолог*